Am vergangenen Wochenende stand die Erneuerung eines Elektroverteilers im Objekt an. In Vorbereitung dieser Arbeiten wurden in den letzten Tagen einige Kabel und Leitungen neu verlegt bzw. deren Verlegung optimiert. Der Austausch des Verteilers wurde notwendig, da der alte nicht mehr ordnungsgemäß und sicher verschlossen werden konnte und für die Erweiterung unserer Anlagen keine Reserveplätze mehr vorhanden waren. Glücklicherweise verfügen wir im Verein über qualifiziertes, berechtigtes Personal, um diese Arbeiten in Eigenregie zu bewerkstelligen.



So sah der vorhandene Verteiler aus



ns um den Sockel auszurichten



proprietation of the control of the